

RESOLUCIÓN N 301 /2015.

REF: ROL N° 3289-2

**RECHAZA SOLICITUD DE CERTIFICADO DE
REGUARIZACIÓN AMPLIACIÓN DE VIVIENDA
SOCIAL EXISTENTE ACOGIDA A LEY 20.671,
REPLAZADO POR LEY 20.772 INGRESADA CON
N° CRVS2-270/15 DE FECHA 03.07.15**

VISTOS:

1. Expediente técnico de solicitud de **CERTIFICADO DE REGUARIZACIÓN AMPLIACIÓN DE VIVIENDA SOCIAL EXISTENTE ACOGIDA A LEY 20.671, REPLAZADO POR LEY 20.772** ingresada en la Dirección de Obras Municipales con el N° **CRVS2-270/15** de fecha **03.07.15**, patrocinado por el arquitecto don **Pablo Castañera Jeira** para la propiedad ubicada en calle **Manantiales N° 881**, Concón, Rol de Avalúo N° **3289-2** de esta Comuna.
2. El Acta de Observaciones de fecha **15.17.15**.
3. El Artículo 1.4.9, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
4. Que habiéndose cumplido y sobrepasado el plazo máximo de 60 días previsto en el artículo 1.4.9, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, no se ha dado cumplimiento a la totalidad de las observaciones informadas por esta Dirección de Obras Municipales mediante Acta de fecha **15.17.15**.
5. Las atribuciones y facultades que me confieren las disposiciones legales y técnicas vigentes sobre la materia.

RESUELVO:

1. **RECHAZAR**, La solicitud de **CERTIFICADO DE REGUARIZACIÓN AMPLIACIÓN DE VIVIENDA SOCIAL EXISTENTE ACOGIDA A LEY 20.671, REPLAZADO POR LEY 20.772**, ingresada en la Dirección de Obras Municipales con el N° **CRVS2-270/15** de fecha **03.07.15**, patrocinada por el arquitecto don **Pablo Castañera Jeira**, para la propiedad ubicada en Calle **Manantiales N° 881**, de la comuna de Concón, Rol de Avalúo N° **3289-2** de esta Comuna, propiedad de doña **José Manuel Arancibia Carrasco**.
2. **DEVOLVER**, al interesado los antecedentes que rolan en el expediente N° **CRVS2-270/15** de fecha **03.07.15**.

CONCÓN, 20.11.15


JULIO ENRIQUE LEIGH Z.
★ **ARQUITECTO P.U.C.**
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES


JELZ/CCLL/ARR /AVC/avc

- Sr. José Manuel Arancibia Carrasco
- Sr. Pablo Castañera Jeira
- Sra. Inspectora D.O.M.
- Expediente Técnico N° CRVS2-270/15