



I. MUNICIPALIDAD DE CONCÓN
DIRECCIÓN DE OBRAS Y
URBANIZACIONES
DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

RESOLUCIÓN N° 436

REF: ROL 3495-6

RECHAZA SOLICITUD DE CERTIFICADO DE RECEPCIÓN
DEFINITIVA DE OBRA MENOR INGRESADA CON EL N°
CRDOM-1458 DE FECHA 5/6/2017

VISTOS:

1. Expediente técnico de Solicitud de **CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA MENOR**, ingresado en la Dirección de Obras Municipales con el CRDOM-1458 de fecha 5/6/2017 patrocinado por el arquitecto **CAMILA VALENZUELA DUEÑAS**, para el predio ubicado en CONCON - REÑACA N° 400, comuna de Concón, Rol de Avalúo 3495-6, propiedad de **JAVIER VÁSQUEZ CEPEDA**.

2. El Acta de Observaciones de fecha 31/7/2017

3. El artículo 1.4.9, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

4. Que habiéndose cumplido y sobrepasado el plazo máximo de 60 días previsto en el artículo 1.4.9, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, no se ha dado cumplimiento a la totalidad de las observaciones informadas por esta Dirección de Obras Municipales.


5. Las atribuciones y facultades que me confieren las disposiciones legales y técnicas vigentes sobre la materia.

RESUELVO:

1. **RECHAZAR**, la Solicitud de **CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA MENOR**, ingresado en la Dirección de Obras Municipales con el CRDOM-1458 de fecha 5-6-2017 patrocinado por el arquitecto **CAMILA VALENZUELA DUEÑAS**, para el predio ubicado en CONCON - REÑACA N° 400, comuna de Concón, Rol de Avalúo 3495-6, propiedad de **JAVIER VÁSQUEZ CEPEDA**.

2. **DEVOLVER**, al interesado los antecedentes que rolan en el expediente N° **CRDOM-1458** de fecha 5/6/2017

CONCÓN, 04 de octubre de 2017



JLZ/-/CCLL/NTG/ntg

- Sr(a), CAMILA VALENZUELA DUEÑAS
- Sr(a), CAMILA VALENZUELA DUEÑAS
- Sr(a), JAVIER VÁSQUEZ CEPEDA
- Expediente Técnico N° CRDOM-1458
- Archivo DOM,
- U, Fiscalización DOM.