




C E R T I F I C A D O N° 238 / 2025

La Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato que suscribe, ante petición del señor José Miguel Correa Olmos de cursar pago de servicios prestados certifica:

1. Por Decreto Registrado N.º 392 de fecha 27 de enero 2025, se le encargó al señor José Miguel Correa Olmos, cumplir las funciones descritas en el párrafo 2º y 3º del contrato, con un honorario bruto mensual de \$2.020.769.- impuestos incluidos.
2. Para efectos de pago presenta boleta de honorarios N.º 82
3. por un monto de \$2.020.769.- impuestos incluidos del 01 de junio 2025.

Dado que la prestación de servicios se ha recibido en conformidad, según informe adjunto, corresponde dar curso a la cancelación de la boleta de honorarios, emitiéndose el presente certificado a fin de respaldar el decreto correspondiente.



Directora (S) Dimao

CONCÓN, mayo 26 2025
BPG/JCO/jco

JOSE MIGUEL GONZALO CORREA OLMO

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 82

RUT: [REDACTED]

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
[REDACTED]

Fecha: 01 de Junio de 2025

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE CONCON
Domicilio: AVENIDA SANTA LAURA 567 , CON CON

Rut: 73.568.600-3

Por atención profesional:

APOYO OPERACIONAL DIMAO MAYO 2025	2.020.769
Total Honorarios \$:	2.020.769
14.5 % Impo. Retenido:	293.012
Total:	1.727.757

Fecha / Hora Emisión: 25/05/2025 18:15



0723357500082CA7BC58

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.


11202505251815

Fecha / Hora Impresión: 25/05/2025 18:15

Verificadores trabajo realizado en terreno



Inspección Ducto descarga Copec Borgoño.



Inspección Ducto descarga Vergara

Inspección Ducto descarga Vergara



Inspección Ducto descarga Vergara



Envía Cuadro resumen Servicio de Provisión Elementos de Seguridad Vial.

JC

Jose Corre

...

Para: vvalencia

Jue 08/05/2025 9:11

CC: bponce

Estimada Victoria Valencia
Jefa de Contabilidad y Presupuestos

Junto con saludar, le adjunto información de contrato por " Servicio de Provisión, Instalación y Mantención de Elementos de Seguridad Vial en la comuna de Concón", ejecutado por empresa : " Inversiones Construcciones y Servicios Renayco Ltda.", quienes no ejecutaron todas las obras contratadas, por lo tanto no se utilizó el total del presupuesto destinado para estos fines.

Quedó un total de \$ 21.938.820 IVA incl. según se detalla en cuadro siguiente.

EMPRESA	INVERSIONES CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS RENAYCO LTDA.	
SERVICIO	SERVICIO DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENCIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA COMUNA DE CONCON.	08-05-2025
	ID N° 2594-26-LQ24	
BASE	ORDEN DE COMPRA 2594-633-SE24	
N° 1	2594-827-SE24	\$ 59.075.717
SALDO DISPONIBLE 1	DEFENSA CAMINERA	
	ITEM NO EJECUTADO	\$ 13.378.575
N° 2	2597-62-SE24	\$ 50.564.932
ESTADO DE PAGO N° 1		\$ 23.987.244
ESTADO DE PAGO N° 2		\$ 58.017.443
SALDO DISPONIBLE 2		\$ 8.560.245
SALDO DISPONIBLE 1 + 2		\$ 21.938.820

Se envía la presente información para vuestra gestión administrativa.
Quedo atento a vuestros comentarios

José M. Correa Olmos
ingeniero Apoyo Operaciones



Semana del 12 de mayo al 16 de mayo:

- Cambio semanal de Bomba Planta Elevadora de aguas servidas oficinas modulares Dimao y Seguridad Pública, en funcionamiento Bba N° 2.
- Se confecciona Informe de Mantención de Planta Elevadora, se define incorporación de Enzimas degradadoras y elimina olores para estanque acumulador.
- Se elabora Informe mes de Abril Servicio de arriendo vehículos Total Transport S.A., se solicita actualización de permisos de circulación, revisiones técnicas y seguros obligatorios de vehículos asociados al contrato.
- Reunión semanal control de Servicios Cosemar Barridos, Cosemar Retiros. No existen reclamos en ambos Servicios.
- **Plan de Invierno**
Se efectúa reunión con UGRD para revisar avances a la fecha, se elabora acta con temas tratados.
En general se manifiesta conformidad con resultados de limpiezas efectuadas en sumideros respecto a lluvia reciente.
- Se inspecciona U.V N° 7 constatando sólo la existencia de 2 sumideros: 1 calle Lonquimay, se encuentra limpio y operativo, se debe efectuar una reparación de marco de rejillas metálicas, se programará.
- Se confecciona rejilla metálica en pasaje El Pino acceso Condominio Bahía Océano, se divide en 3 partes para facilitar su retiro para limpieza interior de sumidero.
- Confección de Informe de Status de Barredoras Industriales de Total Transport S.A.: Móvil HPBW-62 fuera de servicio por falla en motor de partida activación sistema de aspirado.
- La barredora HPBW queda operativa y recepcionada conforme el día Jueves 15 de mayo a las 8:00 hora, se efectúa prueba en Avda. Borgoño sector Playa Amarilla.
- Móvil de reemplazo es inspeccionado en faena de barrido y aspirado, resultando deficiente su operatividad dado que su sistema de inyección de agua está fuera de servicio, se rechaza su uso. Se recomienda retiro de este equipo para efectuar mantención adecuada para que sea opción de reemplazo.
- Certificación de Facturas de Proveedores.
- Actualización de Inventario de Motobombas existentes.
- Reunión con Sr. Gastón Valeri representante de Total Transport S.A. Tema: Jornada de trabajo del servicio, se debe encontrar la forma de cubrir las 44 horas de trabajo semanal tomando en cuenta que este servicio está ligado a programa de Operaciones y al horario Municipal.



Motobombas

En relación a las Motobombas estas deben estar en óptimo funcionamiento con sus mantenciones al día y con los implementos necesarios para su uso es decir las coplas y uniones necesarias junto con las mangueras y "chorizos" de succión suficientes y respectivos para poder extraer agua de viviendas o de BNUP afectado por posibles inundaciones. Se efectúa servicio de Mantención a 15 Motobombas.

Motosierra

En relación a la Motosierra estas deben estar en óptimo funcionamiento con sus mantenciones al día con los implementos necesarios, por lo cual debe contar con llaves de bujías, cadenas con filo, limas, combustible, aceite entre otras. Se efectúa servicio de mantención a 05 Motosierras existentes.

Sacos de arena


Como medida de contención se utiliza sacos de arena para evitar el ingreso del agua a viviendas y negocios que se pueden ver afectados producto de lluvias por lo cual se debe contar con la cantidad suficiente para poder cubrir esta necesidad. Se adquieren sacos para este efecto.

Señalética



Para poder señalizar los trabajos ejecutados según corresponda se debe contar con Conos, Vallas y cinta de peligro.

Trabajos realizados hasta 21-05-2025


- U.V N°9 Sector Costa Brava



- U.V N° 9 Sector Costa Brava-Las Malvas.



• U.V N° 9 SECTOR COSTA BRAVA LAS PIMPINELAS



Unidad Vecinal N° 3 Avda Borgoño con Santa Margarita.



Verificadores de correos electrónicos

De: Jose Corre <jcorrea@concon.cl>
Enviado el: lunes, 12 de mayo de 2025 10:24
Para: Ely Quirral T. SERVINTEGRAL <equirral@servintegral.cl>
CC: Carolina Díaz (supervisor.concon@operaciones.servintegral.cl)
<supervisor.concon@operaciones.servintegral.cl>; bponce <bponce@concon.cl>;
'felipe moreno' <fe.morenom@gmail.com>; operaciones
<operaciones@concon.cl>; luis aravena <laravena@concon.cl>; rflores
<rflores@concon.cl>
Asunto: Solicitud de Capacitación en Uso de Motobombas para Operarios
Destinados a Trabajos de Emergencia en Temporada de Lluvias – Comuna de
Concón

Sres. SERVINTEGRAL LTDA.
Presente.

**Ref.: Solicitud de Capacitación en Uso de Motobombas para
Operarios Destinados a Trabajos de Emergencia en Temporada de
Lluvias – Comuna de Concón**

Estimados señores:

Junto con saludar cordialmente, nos dirigimos a ustedes con el fin de manifestar la necesidad de fortalecer las competencias operativas del personal asignado a labores de emergencia en la Comuna de Concón, específicamente en lo relativo al uso seguro y eficiente de motobombas portátiles.

Como es de su conocimiento, durante los meses de mayor pluviosidad, se incrementa considerablemente el riesgo de anegamientos y eventos de acumulación de aguas lluvias en distintos puntos críticos del territorio comunal. En este contexto, se hace indispensable contar con operarios debidamente capacitados en el montaje, operación, mantenimiento básico y resolución de fallas menores de equipos motobomba, a fin de asegurar una respuesta oportuna, segura y técnicamente efectiva ante situaciones de emergencia.

Por lo anterior, solicitamos a ustedes gestionar y coordinar una capacitación técnica práctica, dirigida a su personal operativo asignado a faenas en dicha comuna, idealmente antes del inicio del próximo ciclo invernal. La formación deberá considerar los siguientes contenidos mínimos:



Solicita efectuar trabajos detallados en Informe adjunto asociado a Plan Invierno 2025



[INFORME...2025..pdf](#)

[INFORME...2025..pdf](#)

JC

Para: cespinoza; Nataly

Lun 12/05/2025 17:04

CC: bponce; luis aravena; operaciones; y 2 más



INFORME DE CONTROL LIM...

468 KB

Estimadas Camila Espinoza y Nataly Gutierrez:

Junto con saludarlas, les adjunto Informe de inspección efectuada hoy Lunes 12 de Mayo a las 15:30 hrs en 2 puntos importantes de la Comuna.

Se requiere a la brevedad gestionar trabajos de limpieza detallados. Quedo atento a vuestros comentarios

José M. Correa Olmos
Ingeniero Apoyo Operaciones



Semana del 19 al 23 de mayo 2025:

- Cambio semanal de Bomba Planta Elevadora de aguas servidas oficinas modulares Dimao y Seguridad Pública, en funcionamiento Bba N° 1.
- Revisión de Estado de pago Abril Total Transport S.A.
- Mantención Planta de Tratamiento Aguas servidas: llegó Orden de compra, fue adjudicada a Kasar Ingeniería Spa., se efectúa reunión de coordinación martes 20 de mayo a las 9:00 hora con Cristofer Castillo para ver detalles del servicio. El servicio de Mantención se desarrolla el día Jueves 22 de mayo desde las 10:30 hora hasta las 13:15 hora, queda funcionando Bomba N° 1
- Reunión con Cosemar Barridos por avances de Plan Invierno 2025. Se cierra con el 100% de cumplimiento de tareas acordadas.
- Visita inspectiva Calle Las Madreselvas para atender solicitud de Participación ciudadana referida a limpieza de sumideros frente al N° 50, se debe reparar rejilla metálica deteriorada, se confeccionará en taller municipal, la limpieza se repasará. Se confecciona Informe de primera visita, posteriormente se complementa con segunda visita.
- Se confeccionan 2 Harneros para recuperar gravilla y proteger funcionamiento de Bacheadora.
- Gestión de recuperación de claves de acceso a plataforma GPS.
- Se revisa opción de utilización de plataformas digitales con IA para apoyo en el análisis para administración de contratos de servicios, se hacen ejercicios de análisis, con buenos resultados por el beneficio en tiempo y efectividad.
- Se escanean 2 Libros de Obras del servicio entregado por Servintegral los cuales son integrados como antecedentes para análisis resultando positivo su reconocimiento por la IA.

Registro Gráfico





Envío Informe Rejillas Sumideros calle Las Madreselvas

JC

Jose Corre



Para: Claudia Arnaboldi <claudiaarnaboldi@gmail.com>

Mar 20/05/2025 17:01

CC: bponce; dimao; operaciones

Estimada Srta Claudia Arnaboldi

Fui a revisar y efectivamente encontré la parrilla que no había visualizado en visita anterior.



Solicitud de Capacitación en Uso de Motobombas para Operarios Destinados a Trabajos de Emergencia en Temporada de Lluvias – Comuna de Concón

E

Ely Quítral T. SERVINTEGRAL<equitral@servintegral.cl>



Para: Jose Corre

Vie 23/05/2025 16:55

CC: x 8 más

Estimado don José

Junto con saludar comento que Servintegral está en condiciones de realizar la capacitación en Uso de Motobombas solicitado por el Municipio. Esta capacitación dura 24 horas.

Como entendemos que debieran capacitarse todos los trabajadores de ese contrato consulto a ustedes la disponibilidad para contar con el personal para llevar a cabo esta capacitación.

Las alternativas posibles son:

Los alternativas posibles son:

Grupos de x trabajadores x 6 días (6hrs cada día).

Grupos de x trabajadores x 8 días (4 hrs cada día).

Atento a comunitários

Soludos cardíacos

Ely Quintral
Jefe Operaciones
(55 9 5300 8222)

Service

Factura de servicio e informe // OC 2594-435-AG25



Fact_Con...PEAS.pdf

Oc_PEAS_Concon.pdf

KI

Kasar Ingeniería <kasaringenieria@gmail.com>

Para: contabilidad



^

Lun 26/05/2025 8:00

CC: Jose Manríquez; Jose Corre



Fact_Concon_PEAS.pdf

215 KB





Mostrar los 2 datos adjuntos (396 KB) Guardar todos los datos adjuntos

Estimados muy buenos días.

Junto con saludar adjuntamos factura de servicio prestado en base a OC número 2594-435-AG25. Trabajo realizado y supervisado por el Sr. José Correa. Entregado conforme. En paralelo se adhiere informe respectivo junto a ciertas recomendaciones.

Datos bancarios :



JOSE MIGUEL CORREA OLMO
APOYO OPERACIONES

Concón, mayo 26 2025