

CERTIFICADO N°73 /2026

La Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato que suscribe,
Ante petición del Señor Ricardo Contreras Sánchez, Rut [REDACTED] de
cursar pago de servicios prestados certifica:

1. Por Decreto Registrado N°100 de fecha 19 de enero 2026, se le encargo al Señor RICARDO CONTRERAS SANCHEZ cumplir las funciones descritas en el párrafo 2° y 3° del contrato, con un honorario bruto mensual de \$1.266.391 impuestos incluidos.
2. Para efectos de pago presenta boleta de honorarios N° 15 por un monto de \$ 1.266.391.- impuestos incluidos del 1 marzo 2026.

Dado que la presentación de servicios se ha recibido en conformidad, según informe adjunto, corresponde dar curso a la cancelación de la boleta de honorarios, emitiéndose el presente certificado a fin de respaldar el decreto correspondiente.

BARBARA PONCE GUTIÉRREZ
DIRECTORA DINAO



CONCON, febrero 2026

RICARDO ANDRES CONTRERAS SANCHEZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 15

RUT: [REDACTED]

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
SERVICIOS DE ELECTRICOS, MANTENCIONES ELECTRICAS**

Fecha: 01 de Marzo de 2026

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE CONCON

Rut: 73.568.600- 3

Domicilio: SANTA LAURA 567 CONCON, VALPARAISO, CON CON

Por atención profesional:

APOYO OPERACIONES Y MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO 2026	1.266.391
Total Honorarios: \$:	1.266.391
15.25 % Impto. Retenido:	193.125
Total:	1.073.266

Fecha / Hora Emisión: 23/02/2026 09:08



13193114000158DA869C

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202602230908

Fecha / Hora Impresión: 23/02/2026 09:08

INFORME MENSUAL FEBRERO


2/2/2026.

- Se contestan wasapt y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas del alumbrado público comunal.
- Se realiza salida a terreno a calle las Malvas (costa brava) para retirar gaviota atrapada en los cables de baja tensión.
- Se realiza salida de inspección a oficinas de Dideco para evaluar la instalación eléctrica después de las mejoras realizadas.
- Se realiza inspección nocturna al alumbrado público comunal.



3/2/2026.

- Se contestan wasapt y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas del alumbrado público comunal
- Se envía OT N° 9 a encargado de ELECING con la información recopilada en la revisión nocturna al alumbrado público comunal
- Se envía reporte de luminarias led apagadas del alumbrado publico a encargado del proyecto DOM recopilada en la revisión nocturna
- Se realiza instalación de remarcador en dependencias del estadio atlético sede del club deportivo Enami.
- Se redacta y entrega respuesta a ingreso N° 459.




4/2/2026.

- Se contestan wasapt y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas del alumbrado público comunal
- Se realiza salida a terreno a dependencias de Dideco para cambiar enchufes e interruptores en tres oficinas y retiros de lamparas en deshuso.
- Se realiza salida a terreno a dependencias del centro comunitario para ver la factibilidad de conectar eléctricamente nuevo container oficina para inspección municipal
- Se realiza salida a terreno a calle los Ginkos Bosque de montemar para ver donde se instalará el empalme eléctrico para el container que será usado en los permisos de circulación 2026.




5/2/2026

- Se contestan wasapt y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas del alumbrado público comunal
- Se realiza salida a terreno a dependencias de seguridad municipal para reparar falla en tablero de transferencia.
- Se realiza salida a terreno de inspección para revisar tableros electricos nuevos instalados dentro de la comuna junto a personal de la DOM
- Se realiza inspección nocturna al alumbrado público comunal




6/2/2026

- Se contestan wasapt y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas del alumbrado público comunal
- Se asiste a reunión a alcaldía junto al administrador para ver temas de la comuna
- Se realiza salida a dependencias de seguridad publica donde se encontraban sin energía eléctrica, se revisa tablero de transferencia. Se cambian cables rojo y blanco.
- Se envía OT N° 10 a encargado de ELECING con la información recopilada en la revisión nocturna al alumbrado público comunal
- Sev envía reporte con la información de luminarias led apagadas a encargado del proyecto (DOM) recopilada de la revisión nocturna.




9/2/2026.

- Se contestan wasapt y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias led apagadas del alumbrado público comunal
- Se realiza salida a terreno a calle LOS GINKOS para realizar excavación para instalar poste de madera para futuro empalme eléctrico que será utilizado en container de permiso de circulación 2026
- Se prepara material eléctrico (camarilla de registro – barra coperweld- conectora toma tierra – cable verde y blanco 4mm) que será usado en el empalme eléctrico para container en calle LOS GINKOS




10/2/2026

- Se contestan wasapt y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas del alumbrado público comunal
- Se envía reporte a encargado (DOM) con la información de luminarias led apagadas del alumbrado público comunal
- Se envía OT N° 10 a encargado de ELECING con la información recopilada de la revisión nocturna al alumbrado público comunal
- Se realiza salida a terreno a calle Terravista con Av Manantiales para eliminar cables aéreos colgando (chatarra aérea)
- Se responde ingreso N° 495
- Se preparan dos luminarias que van a ser cambiadas en escala Mar del Plata
- Se comienza facturación de enero



11/2/2026


- Se contestan wasapt y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas del alumbrado público comunal
- Se realiza salida a terreno a calle LOS GINKOS para instalar poste de madera que será utilizado en el empalme eléctrico
- Se continua con la facturación de enero 2026.



12/2/2026


- Se contestan wasapt y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias led apagadas del alumbrado público comunal.
- Se realiza salida a terreno a calle los ginkos para instalar tapa de madera – camarilla de registro – barra coperweld – cable verde y blanco de 4mm – tubería PVC Conduit 20mm
- Se realiza salida de inspección a terreno junto a personal de DOM para evaluar tableros electricos que están siendo instalados en el proyecto de cambio masivo de tableros electricos
- Se realiza salida a terreno a dependencia del centro comunitario para conectar eléctricamente nuevo container que será utilizado por inspección municipal
- Se continua con facturación de enero
- Se realiza inspección nocturna al alumbrado público comunal.






13/2/2026

- Se contestan wasapt y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias led apagadas del alumbrado público comunal
- Se envía OT N° 11 a encargado de ELECING con la información recopilada en la revisión nocturna al alumbrado público comunal
- Se envía reporte de luminarias led apagadas al encargado del proyecto (DOM) información recopilada en la revisión nocturna al alumbrado público comunal
- Se realiza salida a terreno a dependencias de DIDECO para continuar con las mejoras eléctricas en tres oficinas
- Se continua con la facturación de enero



16/2/2026


- Se contestan wasapt y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias led apagadas del alumbrado público comunal
- Se continua con la facturación de enero
- Se realiza inspección nocturna al alumbrado público comunal



17/2/2026


- Se contestan wasapt y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias led apagadas del alumbrado público comunal
- Se envía OT N° 12 a encargado de ELECING con la información recopilada en la revisión nocturna al alumbrado público comunal
- Se envía reporte a encargado del proyecto (DOM) con la información recopilada de la revisión nocturna al alumbrado público comunal

- Se realiza salida de inspección a terreno para revisar tableros electricos junto a personal de DOM que están siendo instalados en diferentes partes de la comuna
- Se realiza salida de inspección al barrio industrial para ver poste chocado de media tensión. El trabajo fue ejecutado por personal de la distribuidora eléctrica
- Se realiza salida a terreno parque el humedal sector la Isla, para levantar cable que estaba a baja altura.



18/2/2026

- Se contestan wasapt y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias led apagadas del alumbrado público comunal
- Se envía solicitud de reclamo por luminaria led apagada, poste N° 7 ubicada en población Los Tres Esfuerzos
- Se realiza salida a terreno a dependencias de seguridad municipal para cambiar enchufes en el sector de cocina
- Se envía lista de materiales a Dideco para terminar las mejoras eléctricas en sus dependencias.




19/2/2026

- Se contestan wasapt y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias led apagadas del alumbrado público comunal
- Se realiza salida a terreno a dependencias de seguridad municipal para revisar tablero de las bombas de expulsión de las aguas servidas (tiene energía eléctrica)
- Se realiza inspección nocturna al alumbrado público comunal




20/2/2026

- Se contestan wasapt y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas del alumbrado público comunal.
- Se envía OT N° 13 a encargado de ELECING con la información de la revisión nocturna
- Se envía reporte de luminarias led apagadas a encargado del proyecto (DOM) información recopilada en la revisión nocturna
- Se asiste a reunión a dependencias de seguridad municipal para tratar tema de problemas de caída de servicio eléctrico junto al director de DOM, eléctrico contratista ejecutor de la obra.



23/2/2026.

- Se contestan wasapt y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias led apagadas del alumbrado público comunal
- Se redacta informe mensual del mes de febrero de 2026
- Se envía reporte a encargado (DOM) con la información de luminarias led apagadas del alumbrado público comunal
- Se consulta vía telefónica cómo va la solicitud de empalme para el container de los Ginkos sector de bosque de montemar
- Se realiza inspección nocturna al alumbrado público comunal



24/25/26/27

- Se continuarán con los trabajos encomendados por mi jefatura durante toda la semana .



BARBARA PONCE GUTIERREZ
DIRECTORA DIMAO



RICARDO CONTRERAS SANCHEZ
ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO

FEBRERO 2026