



MUNICIPALIDAD DE CONCÓN.  
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES.

**CERTIFICADO N°171/2025**

El Director de Obras Municipales de la Municipalidad de Concón que suscribe certifica que los pavimentos exteriores del inmueble de propiedad municipal, ubicado en calle José Yáñez N°705, sector de la Villa Primavera, Concón, Rol de Avalúo N°3124-2 de esta Comuna, no fueron intervenidos con ocasión de los trabajos de construcción de la Central de Monitoreo Seguridad Pública, aprobados por el Permiso de Edificación de Ampliación Mayor a 100 m<sup>2</sup> N°273 de fecha 04 de noviembre de 2024 y que las aceras y soleras al exterior del predio se encuentran en buen estado, sin que hayan experimentado un deterioro respecto de las condiciones existentes con anterioridad al otorgamiento del permiso de edificación.

Se extiende el presente certificado para los efectos de tramitar la solicitud de recepción definitiva de las obras autorizadas por el Permiso de Edificación de Ampliación Mayor a 100 m<sup>2</sup> N°273 de fecha 04 de noviembre de 2024.

En Concón, **NOVIEMBRE 17 DE 2025.**

  
**ALBERTO I. RADRIGÁN RODRÍGUEZ**  
**ARQUITECTO**  
**DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES**  
**MUNICIPALIDAD DE CONCÓN**

**AIRR/airr.**

- Interesado.
- Archivo Expediente Técnico.
- Archivo DOM.

(CERTIFICADO\_REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS CENTRAL DE MONITOREO)